



- Zastosowane oprawy
- A-Oprawa świetłkowa typu TCS260 2xTL5-35W/840 HF G6 –Philips
 - B-Oprawa asymetryczna typu TCS260 1xTL5-35W/840 HFP A WH –Philips
 - C-Oprawa świetłkowa typu TCS125 2xTL-D36W/840 CON 0 –Philips
 - D-Oprawa świetłkowa typu TOW216 2xTL-D36W/840 CON –Philips
 - E-Oprawa gondola dekoracyjna typuFNG210 1xRL-C/2P26W/840 CON –Philips
 - F-Oprawa awaryjna typu PRYMAT-ST-2C –Hybrid
 - G-Oprawa awaryjna typu PRYMAT-DW-SC-2C –Hybrid
 - H-Oprawa awaryjna typu OPK-TCW 060 1x18 AT 2C1 –Philips
 - AW-modul awaryjny 2 godzinny
 - K-Oprawa Oświetlenia terenów zewnętrznych typu SNF 210 SON-T150-Philips

- Oznaczenie
- Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V Optima nr.kat. 110001-Polo
 - Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) hermetyczny 16A 250V Optima nr.kat. 110001-Polo
 - Łącznik świecznikowy 16A 250V Optima nr.kat. 110008-Polo
 - Łącznik krzyżowy 16A 250V Optima nr.kat. 11018401-Polo
 - Łącznik schodowy 16A 250V Optima nr.kat. 110008-Polo
 - Gniazdo z uzmiemieniem 10/16A 250V Optima nr.kat. 120001 Polo
 - Gniazdo podwójne z uzmiemieniem 10/16A 250V Optima nr.kat. 12002502 Polo
 - Gniazdo instalacyjne podtyńkowe 32A pięciowykowe typ GSP –Elektromet
 - Gniazdo z uzmiemieniem 10/16A 250V Optima nr.kat. 011111-Polo
 - Gniazdo DATA z uzmiemieniem z kluczem 16A 250V Optima nr.kat. 011111-Polo
 - Gniazdo telefonczne typu RJ12 Optima nr.kat. 12004702 – Polo
 - Gniazdo komputerowe MOLEX 8 pinowe kot. 5F RJ45 pojedyncze niekierowane z polem opisowym nr.kat.12005102
 - Gniazdo RTV końcowe zakres cz. estalności 5–862 MHz nr.kat.12003602
 - Kamera TV
 - Wentylator
 - Dzwonek
 - Kaseta FT22K z łącznikiem FT22-Pb-10 i lampką FT22-Lsb-220
 - Dzwonek dużej mocy nr.ref:0413 49 –Legrand
 - Czujnik ruchu biały IP44 typu CR-E534A0-10 –BRLUX
 - Domofon
 - Projektor

Nazwa obiektu budowlanego	Rozbudowa budynku usługowego–Szkoły Państwowej		
Adres obiektu budowlanego	Zawody ul. Szkolna 8		
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna budowlanego	Nr.rys. 10.2-2	
Opracował	Artur Wiczorek	Nr.rys. 10.2-2	
Projektant	Stanisław Hamara	Nr.rys. 10.2-2	
Sprawdzający	Krzysztof Pacud	Nr.rys. 10.2-2	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100618122428+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100618122428+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-